

Resetten van Brother printer bij code 46 ; reinigen onmogelijk

1. Haal de stekker van de printer uit het stopcontact .
 2. Druk de "menu " knop nu in en steek de stekker weer in het stopcontact. (!-knop en Photo capture-knop knipperen nu). Display toont " Machine error 46 ", laat knop nu los.
 3. Druk nu op ^ + teken tot nr. 8 verschijnt in display en druk dan op OK.
 4. Druk nu op ^ + teken tot nr. 0 verschijnt in display en druk dan op OK (Nu zit u in het "service mode " menu)
 5. Druk nu ± 24 keer op de "start/mono" knop tot " Purge Counter " verschijnt in het display.
 6. Druk nu op ^ + teken tot nr. 2. verschijnt in display en druk dan op OK
 7. Druk nu op ^ + teken tot nr. 7. verschijnt in display en druk dan op OK.
 8. Druk nu op ^ + teken tot nr. 8. verschijnt in display en druk dan op OK.
 9. Druk nu op ^ + teken tot nr. 3. verschijnt in display en druk dan op OK. (De " Purge Counter " reset zich nu terug op nul.)
 10. Druk nu op de "stop/beëindigen" knop. Het display toont nu weer " Machine error 46 ".
 11. Druk nu op ^ + teken tot nr. 9. verschijnt in display en druk dan OK.
 12. Druk nu op ^ + teken tot nr. 9. weer verschijnt in display en dan OK.
- De printer reset zich nu , wacht tot de printer weer aanspringt , Klaar !!